

St. Antonius, Herten

Schaden :

Die vorhandene Schutzverglasungen aus Plexiglas sind aufgrund fehlender Hinterlüftung stark verschmutzt und vergilbt.



Schadensbeseitigung :

Ausbau der Kunststoffgläser, Entrostung und Neulackierung der Setzeisen, sowie Neuverglasung mit Verbundsicherheitsglas, 8mm, in einem von außen hinterlüfteten neuen Haltesystem



