

Deckenkuppel der Kapelle - Kath. Kirche St. Elisabeth in Essen

Schaden : Mehrere Glasfelder waren abgerutscht und drohten herunterzufallen


Reparatur:

Ausbau der verformten und abrutschenden, stark verschmutzten Glasmalereien, reingen, reparieren, stabilisieren und wiedereinbauen





Ergebnis





vorher



nachher

